



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 888532
Sagsnavn: Bogense Søbad

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Att.: Claus Jultved

Udskrevet: 15-11-2024
Version: 1
Modtaget: 12-11-2024
Analyseperiode: 12-11-2024 -
15-11-2024
Ordrenr.: 888532

Sagsnavn: Bogense Søbad
Lokalitet: Stn. 480-457
Prøvested: 480-457, Bogense Søbad
Udtaget: 11.11.2024 kl. 11:43
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.: | 243068/24 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 11:43 | - | - |
| Antal badende | 1 | - | - |
| Vandtemperatur | 9.2 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | N (0) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.07 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 5 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 30 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann