

## Bogense Kystdiger – Strækning 8

Forbi campingplads

### Delstrækning 8

Der er på strækningen en skråning med højtliggende bagland. Der ses erosion ved storm.

Der bygges en stensikring op langs skråningen, som sikrer mod yderligere erosion.

Hvor der i dag er mur, bibeholdes denne mens skråningen afrettes, og der sås til med græs.

