


KRAGELUND MØLLE BÆK

Opmålt af Hedeselskabet/Odense, april 1990.



..... Opmålt vandspejl
 - - - - - Terrain i højre side
 - - - - - Terrain i venstre side
 ——— Dødsste punkt i tværsnittet



station i m 1:2000