








Titel: Vådområde ved Lumby Strand
Teknisk forundersøgelse
Rekvirent: Nordfyns Kommune
Udført af: SIM
KS udført af: TSJ
Dato: 03.06.2020

Signaturforklaring

-  Projektområde
-  Sløjfning af grøft
-  Sløjfning af dræn
-  Sløjfning af brønde
-  Etablering af overløbsbygværk
-  Rydning af bevoksning
-  Etablering af adgangsvej

Tiltag

Bilag 9 Projekterede tiltag

100 0 100 200 m